

Biały ekran w urządzeniach Tytera, Retevis itp. – video

Problem znany chyba od samego początku istnienia alternatywnego oprogramowania dla modeli Tyt MD 380/390 oraz Retevis RT 3. Niby takie nic ale potrafi utrudnić albo nawet uniemożliwić przeprowadzenie łączności szczególnie w terenie. Ciekawy materiał video (ang.) dotyczący tego problemu.

73

SQ9PG